

# TRAVAUX « PAR POINT CHAUD »



1<sup>ère</sup> CAUSE  
DES  
INCENDIES INDUSTRIELS


PROPAGATION DU FEU  
PAR  
ACTION DIRECTE DE LA CHALEUR  
PROJECTION  
CONDUCTION THERMIQUE  
RAYONNEMENT CONVECTION



## SYNTHESE MESURES PREVENTIVES

1 PERMIS FEU/JOUR/TRAVAUX  
SURVEILLANCE/RONDE AVANT, PENDANT ET APRES  
AUTORISATION /PLAN DE PREVENTION

VERIFIER  
L'ETAT  
DES  
MATERIELS



ECARTER LES  
COMBUSTIBLES  
≥ 10 m

PROTEGER  
PAR DES  
OBSTACLES  
ISOLANTS  
(Plaques métal  
bâches  
ignifugées, humides)

MOYENS DE LUTTE  
CONTRE L'INCENDIE  
Extincteur approprié, RIA  
+ ALERTE ET ALARME