

TRAVAUX « PAR POINT CHAUD »



1^{ère} CAUSE
DES
INCENDIES INDUSTRIELS


PROPAGATION DU FEU
PAR
ACTION DIRECTE DE LA CHALEUR
PROJECTION
CONDUCTION THERMIQUE
RAYONNEMENT CONVECTION



SYNTHESE MESURES PREVENTIVES

1 PERMIS FEU/JOUR/TRAVAUX
SURVEILLANCE/RONDE AVANT, PENDANT ET APRES
AUTORISATION /PLAN DE PREVENTION

VERIFIER
L'ETAT
DES
MATERIELS



ECARTER LES
COMBUSTIBLES
≥ 10 m

PROTEGER
PAR DES
OBSTACLES
ISOLANTS
(Plaques métal
bâches
ignifugées, humides)

MOYENS DE LUTTE
CONTRE L'INCENDIE
Extincteur approprié, RIA
+ ALERTE ET ALARME